

Ответ на представление №2-11-217 от 31.05.2018г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в здании по адресу ул.Бутлерова, д.22, лит.А

Нарушение требований пожарной безопасности	Информация об устранении
Ширина эвакуационного выхода из 1-го этажа левого крыла здания на улицу менее 1,2м. (фактическая ширина 0,87м)	Проведена работа по расчетам пожарных рисков
Ширина эвакуационного выхода из помещений 1-го этажа левого крыла здания в тамбур перед эвакуационными выходами на улицу менее 1,2м. (фактическая ширина 0,66м)	Проведена работа по расчетам пожарных рисков
Ширина эвакуационного выхода из 1-го этажа правого крыла здания на улицу менее 1,2м. (фактическая ширина 0,87м)	Проведена работа по расчетам пожарных рисков
Ширина эвакуационного выхода из помещений 1-го этажа правого крыла здания в тамбур перед эвакуационными выходами на улицу менее 1,2м. (фактическая ширина 0,66м)	Проведена работа по расчетам пожарных рисков
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (мастерская, кладовая, книгохранилище 1, книгохранилище 2), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим заполнением дверных проемов	Установлены противопожарные двери
Предусмотренный в составе объекта пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением дверных проемов	Установлены противопожарные двери
Не обеспечивается содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии, не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	Проведено испытание металлических ограждений
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии (при запуске автоматической пожарной сигнализации, находясь в общих коридорах 3-го и 4-го этажей, звуковое оповещение СОУЭ не слышно)	Система оповещения приведена в работоспособное состояние
В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей из подвального этажа здания не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	Установлены противопожарные двери
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора 1-го этажа	Ведется работа по включению в план финансово-хозяйственной деятельности ОУ средств на выполнение пункта предписания
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность	Ведется работа по включению в план финансово-

<p>применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора 2-го этажа</p>	<p>хозяйственной деятельности ОУ средств на выполнение пункта предписания</p>
<p>Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора 3-го этажа</p>	<p>Ведется работа по включению в план финансово-хозяйственной деятельности ОУ средств на выполнение пункта предписания</p>
<p>Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора 4-го этажа</p>	<p>Ведется работа по включению в план финансово-хозяйственной деятельности ОУ средств на выполнение пункта предписания</p>