



Общество с ограниченной ответственностью
«ЮНАЙТЕД»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

На основании заключения ООО «Юнайтед» арх. №ЮО-1507-11-16

Генеральный директор
ООО «Юнайтед»

«15»

ноября

/ Д.М. Леонов /

2016 г.

**г. Магнитогорск
2016**

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)	3
АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ	7
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ	10

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Лицей №470 Калининского района
Санкт-Петербурга

от «14» 12 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание

1.2. Адрес объекта: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 4290,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да

1.4. Год постройки здания: 1964

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-2017* г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А (ГБОУ Лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Отдел образования Администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195009, г. Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная, 13/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): не обслуживает

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 570 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Верности (ул. Бутлерова)» – автобус №61, №178; маршрутное такси №50, №178; далее пешком 4-5 минут (480 м). Остановка «Гидротехников» – автобус №40, №60; троллейбус №6, №31; маршрутное такси №95, №131, №175; далее пешком 4-5 минут (490 м).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 480 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар (бордюр).* Их обустройство для инвалидов на коляске: с проезжей части на тротуар оборудован съезд.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основ- ных категорий инвали- дов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зда- нию (участок)	ДУ	–	Д.1 – Д.8
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ВГ №1 – ВГ №7	Д.5 – Д.8
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	–	Д.9 – Д.12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	–	Д.19, Д.20
5	Санитарно-гигиенические поме- щения	ДУ	–	Д.17, Д.18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	–	Д.9 – Д.25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспор- та)	ДУ	–	–

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Установка дверей с символами доступности, без порогов, установка пандусов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек направляющих полос, обустройство интерьеров с учетом требований доступности МГН
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство универсальной кабины санитарно-бытового помещения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тактильные и визуальные средства
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, задерживающих закрывание дверей

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения не известен

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

полная доступность для всех категорий МГН

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: ЮО-1507-11-16

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» ноября 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «15» ноября 2016 г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Лицей №470 Калининского района
Санкт-Петербурга

от «21» 11 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание

1.2. Адрес объекта: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 4290,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да

1.4. Год постройки здания: 1964

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-2017 г.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А (ГБОУ Лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Отдел образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 13/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): не обслуживает

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 570 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Верности (ул. Бутлерова)» – автобус №61, №178; маршрутное такси №50, №178; далее пешком 4-5 минут (480 м). Остановка «Гидротехников» – автобус №40, №60; троллейбус №6, №31; маршрутное такси №95, №131, №175; далее пешком 4-5 минут (490 м).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 480 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар (бордюр). Их обустройство для инвалидов на коляске: с проезжей части на тротуар оборудован съезд.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Лицей №470 Калининского района
Санкт-Петербурга

от « 15 » ноября 20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

**Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Лицей №470 Калининского района
Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А**

« 15 » ноября 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание

1.2. Адрес объекта: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 4290,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да

1.4. Год постройки здания: 1964

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-2017 г.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А (ГБОУ Лицей №470 Калининского района Санкт-Петербурга)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Отдел образования Администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195009, г. Санкт-Петербург,
Арсенальная набережная, 13/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Верности (ул. Бутлерова)» – автобус №61, №178; маршрутное такси №50, №178; далее пешком 4-5 минут (480 м). Остановка «Гидротехников» – автобус №40, №60; троллейбус №6, №31; маршрутное такси №95, №131, №175; далее пешком 4-5 минут (490 м).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 480 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые с таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: визуальная, акустическая*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар (бордюр). Их обустройство для инвалидов на коляске: с проезжей части на тротуар оборудован съезд.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	–	Д.1 – Д.8
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ВГ №1 – ВГ №7	Д.5 – Д.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	–	Д.9 – Д.12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	–	Д.19, Д.20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	–	Д.17, Д.18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	–	Д.9 – Д.25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	–	–

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Установка дверей с символами доступности, без порогов, установка пандусов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек направляющих полос, обустройство интерьеров с учетом требований доступности МГН
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство универсальной кабины санитарно-бытового помещения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тактильные и визуальные средства
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, задерживающих закрывание дверей

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения _____ не известен _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
полная доступность для всех категорий МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - доступен.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии с учетом действующего законодательства Российской Федерации

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: ЮО-1507-11-16

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л |

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы зам. учр. по АХР Демислов С. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. дир. по ЧВР Демислов В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «30» 08 2016 г. (протокол № 1)

Комиссией (название) приказом № 231/к от 28.09.2016г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	—	—	Отклонений нет	все	Не требуется	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	—	Д.26	Недопустимое состояние пешеходных путей, недопустимая высота бордюра	все	Ремонт дорожного покрытия пешеходных дорожек по пути следования МГН	ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	—	—	—	—	—	—
1.4	Пандус (наружный)	нет	—	—	—	—	—	—
1.5	Автостоянка и парковка	нет	—	—	—	—	—	—
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	—	—	—	—	—	ДУ	ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
территория, прилегающая к зданию	ДУ	–	Д.26	ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия пешеходных дорожек по пути следования МГН.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	ВГ №1, ВГ №3	Д.5 – Д.7	Недопустимая ширина лестничного марша ВГ №3	все	Выполнить реконструкцию	реконструкция
2.2	Пандус (наружный)	нет	ВГ №1, ВГ №3	Д.5 – Д.7	Отсутствуют пандусы. Недопустимое состояние аппарелей при ВГ №3	«К»	Демонтировать аппарели. Выполнить устройство пандусов	ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	ВГ №4, ВГ №5	Д.5 – Д.8	Разрушение, деформации	все	Выполнить ремонт входных площадок	ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	–	Д.7, Д.8	Недопустимая высота порога и ширина дверного проема, отсутствует противоударная полоса	все	Установка дверей с шириной проема более 0,9 м с противоударными полосами и порогом не более 0,014 м	ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	–	–	Отклонений нет	все	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	–	–	ДУ	реконструкция

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ	ВГ №1, ВГ №3, ВГ №4, ВГ №5	Д.5 – Д.8	реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется провести реконструкцию входной группы ВГ №3, а также выполнить устройство пандусов при ВГ №1 и ВГ №3. Установить входные двери с шириной проема более 0,9 м с противоударными полосами и порогом не более 0,014 м. Выполнить капитальный ремонт входных площадок при ВГ №4 и ВГ №5.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от « 15 » ноября 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470

Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:

Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть	—	Д.9 – Д.12	Отклонений нет	все	Не требуется	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	—	Д.13	Отсутствуют контрастная маркировка, символы доступности по пути движения МГН и тактильные напольные указатели перед лестницей	все	Выполнить контрастную маркировку, символы доступности по пути движения МГН и тактильные напольные указатели перед лестницей	ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	Д.13	Отсутствуют устройства доступа на 2 этаж	все	Выполнить устройство откидного (инвентарного) пандуса	ремонт текущий
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	—	—	—	—
3.5	Дверь	есть	—	Д.14 – Д.16	Недопустимые пороги по высоте и ширина дверных проемов	все	Замена дверных коробок	ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	—	—	Отсутствует организованные эвакуационные выходы и зоны безопасности	все	Устройство организованных эвакуационных выходов и зон безопасности	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	—	—	—	—	—	ДУ	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	–	Д.9 – Д.16	ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо выполнить устройство откидного (инвентарного) пандуса для доступа на 2 этаж и для эвакуации, организовать эвакуационные выходы и зоны безопасности. Выполнить замену дверных коробок с шириной проема менее 0,9 м и высотой порога более 0,014 м.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от « 15 » ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	—	—	Отклонений нет	все	не требуется	не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	—	Д.21, Д.23, Д.24	Отсутствует доступ	все	Обеспечить доступ	ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	—	—	—	—	—	—
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	—	—	—	—	—	—
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	—	—	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	—	—	—	—	—	ДУ	ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДУ	–	Д.21, Д.23, Д.24	ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить доступ в помещения с зальной формой обслуживания для МГН.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ
№ 2
от « 15 » ноября 2016 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А
Наименование объекта, адрес**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
место приложения труда	—	—	—	—

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:**

Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
—	—	—	—	—

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемен- та			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная ком- ната	есть		Д.17, Д.18	Недопусти- мые размеры кабин, до- ступных для МГН. Отсут- ствие крюч- ков для одежды, ко- стылей и других при- надлежно- стей. Отсут- ствие систе- мы тревож- ной сигнали- зации	все	Устройство универсальной кабины сани- тарно-бытового помещения на 1, 2, 3 и 4 эта- жах	ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	—	—	—	—	—	—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	—	—	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требо- вания к зоне	—	—	—	—	—	ДУ	ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	—	Д.17, Д.18	ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить устройство универсальной кабины санитарно-бытового помещения на 1, 2, 3 и 4 этажах с учетом требований МГН.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ
№ 2
от « 15 » ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №470
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:
Гражданский пр., д.31, корп.5, литер А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	—	—	установить	все	установка	ремонт текущий
6.2	Акустические средства	есть	—	—	—	—	—	—
6.3	Тактильные средства	нет	—	—	установить	все	установка	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне		—	—	—	—	ДУ	ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	—	—	ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить установку визуальных и тактильных средств.

27 лист (а), (ов)

ЛИСТ (а), (ов)

Ступенная А.С.